

Report documentazione tecnica prodotta dal Nucleo Tecnico a supporto dell'Osservatorio Ambientale "Linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona. Tratta Brescia Verona" Delib. CIPE n.42/2017 nel II semestre 2023

ID	Titolo	Sigla Elaborato	Fase	Periodo	Anno Monitoraggio	Matrice	Tratta	Nota Trasmissione ISPRA: n° prot.	Nota Trasmissione ISPRA: data	Inviata a:	Riscontro al Documento Cepav_Due: n° prot. E3/L-	Riscontro al Documento Cepav_Due: data	Approvazione OA: n° Prot. (uscita)	Approvazione OA: Data (uscita)	Note
Legenda: IT/PMA = Istruttoria Tecnica al PMA; R_DA = Dossier Ambientale; RR = Resoconto Riunioni; rev_PMA = Revisioni PMA; IT/AO = Istruttoria Tecnica fase AO; ESPOSTI = Esporti; ALTRO = Documentazione generica; NTT = Nota di Trasmissione Tecnica; // = Dato non presente; N.A. = Non Applicabile;															
167	Osservazioni in merito alla risposta di chiarimento di Cepav Due sugli accadimenti riguardanti i fenomeni di rilassamento del terreno conseguenti alla rimessa in funzione della TBM occorsi presso la galleria Lonato.	ALTRO	CO	N.A.	N.A.	TBM	LOM	0038296/2023	12/07/2023	OA - CEPAVDUE	002886/23	01/06/2023	//	//	
168	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Veneta: Report INOR11EE2PEMB10B9020A (Anno 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE FAUNA (IT/CO/2022_FAU) del 27/07/2023	IT/PMA	CO	Anno	2022	FAU	VEN	0042321/2023	31/07/2023	OA	000952/23	20/02/2023	0071U.2023	10/10/2023	
169	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Lombarda: REPORT INOR10EE2PEMB00A9006A (Anno 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE FAUNA (IT/CO/2022_FAU) del 27/07/2023	IT/PMA	CO	Anno	2022	FAU	LOM	0042321/2023	31/07/2023	OA	000952/23	20/02/2023	0071U.2023	10/10/2023	
170	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Veneta: Report INOR11EE2PEMB10B9022A (Anno 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE VEGETAZIONE (IT/CO/2022_VEG) del 27/07/2023	IT/PMA	CO	Anno	2022	VEG	VEN	0042321/2023	31/07/2023	OA	000952/23	20/02/2023	0071U.2023	10/10/2023	
171	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Lombarda: REPORT INOR10EE2PEMB00A9007A (Anno 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE VEGETAZIONE (IT/CO/2022_VEG) del 27/07/2023	IT/PMA	CO	Anno	2022	VEG	LOM	0042321/2023	31/07/2023	OA	000952/23	20/02/2023	0071U.2023	10/10/2023	
172	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Veneta: Report INOR11EE2PEMB10B9023A (Anno 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE ECOSISTEMI (IT/CO/2022_ECO) del 27/07/2023	IT/PMA	CO	Anno	2022	ECO	VEN	0042321/2023	31/07/2023	OA	000952/23	20/02/2023	0071U.2023	10/10/2023	
173	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Lombarda: REPORT INOR11EE2PEMB00A9008A (Anno 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE ECOSISTEMI (IT/CO/2022_ECO) del 27/07/2023	IT/PMA	CO	Anno	2022	ECO	LOM	0042321/2023	31/07/2023	OA	000952/23	20/02/2023	0071U.2023	10/10/2023	
174	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Veneta: Report INOR11EE2PEMB10B9021A (Anno 2022) e schede di monitoraggio fauna. Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - LAGHETTO DEL FRASSINO (IT/CO/2022_FRASS) del 27/07/2023	IT/PMA	CO	Anno	2022	FRASS	VEN	0042321/2023	31/07/2023	OA	000952/23	20/02/2023	0071U.2023	10/10/2023	
175	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Veneta: Report INOR11EE2PEMB10B9006A (Anno 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE PAESAGGIO (IT/CO/2022_PAE) del 27/07/2023	IT/PMA	CO	Anno	2022	PAE	VEN	0042321/2023	31/07/2023	OA	000952/23	20/02/2023	0071U.2023	10/10/2023	
176	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Lombarda: REPORT INOR11EE2PEMB00A004A (Anno 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE PAESAGGIO (IT/CO/2022_PAE) del 27/07/2023	IT/PMA	CO	Anno	2022	PAE	LOM	0042321/2023	31/07/2023	OA	000952/23	20/02/2023	0071U.2023	10/10/2023	
177	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Veneta: Report INOR11EE2PEMB10B1012A (IV TRIMESTRE 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE ATMOSFERA (IT/CO/IV TRIM 2022_ATM-04) del 28/07/2023	IT/PMA	CO	IV Trim	2022	ATM	VEN	0042325/2023	31/07/2023	OA	000952/23	20/02/2023	0071U.2023	10/10/2023	
178	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Lombarda: REPORT INOR10EE2PEMB00A1008A (IV TRIMESTRE 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE ATMOSFERA (IT/CO/IV TRIM 2022_ATM-04) del 28/07/2023	IT/PMA	CO	IV Trim	2022	ATM	LOM	0042325/2023	31/07/2023	OA	000952/23	20/02/2023	0071U.2023	10/10/2023	
179	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Veneta: REPORT INOR11EE2PEMB10B7010A (IV TRIMESTRE 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE (IT/CO/IV TRIM 2022_ACQ-SOT-04) del 28/07/2023	IT/PMA	CO	IV Trim	2022	ACQ-SOT	VEN	0042325/2023	31/07/2023	OA	000952/23	20/02/2023	0071U.2023	10/10/2023	
180	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Lombarda: REPORT INOR10EE2PEMB10A7008A (IV TRIMESTRE 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE (IT/CO/IV TRIM 2022_ACQ-SOT-04) del 28/07/2023	IT/PMA	CO	IV Trim	2022	ACQ-SOT	LOM	0042325/2023	31/07/2023	OA	000952/23	20/02/2023	0071U.2023	10/10/2023	
181	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Veneta: Report INOR11EE2PEMB10B5010A (IV TRIMESTRE 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI (IT/CO/IV TRIM 2022_ACQSUP-04_VEN) del 28/07/2023	IT/PMA	CO	IV Trim	2022	ACQ-SUP	VEN	0042325/2023	31/07/2023	OA	000952/23	20/02/2023	0071U.2023	10/10/2023	
182	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Lombarda: REPORT INOR10EE2PEMB00A3008A (IV TRIMESTRE 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE VIBRAZIONI (IT/CO/IV TRIM 2022_VIB-04_LOM) del 28/07/2023	IT/PMA	CO	IV Trim	2022	VIB	LOM	0042325/2023	31/07/2023	OA	000952/23	20/02/2023	0071U.2023	10/10/2023	
183	Riscontro al "Protocollo operativo gestione acqua di spurgo piezometri - Rete piezometrica PMA" Rev.00 del 17/07/2023 (Codice identificativo: DA48/2023)	R_DA	CO	N.A.	N.A.	A. SPURGO	INTERA	0043917/2023	08/08/2023	OA - CEPAVDUE	//	20/07/2023	//	//	Inviato via email
184	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta lombarda: Report INOR11EE2PEMB10A5009A (IV TRIMESTRE 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI (IT/CO/IV TRIM 2022_ACQ_SUP-04_LOM) del 3/08/2023	IT/PMA	CO	IV Trim	2022	ACQ-SUP	LOM	0043919/2023	08/08/2023	OA	000952/23	20/02/2023	0071U.2023	10/10/2023	
185	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Veneta (IV TRIMESTRE 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE RUMORE	IT/PMA	CO	IV Trim	2022	RUM	VEN	0050978/2023	26/09/2023	OA	000952/23	20/02/2023	//	//	
186	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Lombarda(IV TRIMESTRE 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE RUMORE	IT/PMA	CO	IV Trim	2022	RUM	LOM	0050978/2023	26/09/2023	OA	000952/23	20/02/2023	//	//	

ID	Titolo	Sigla Elaborato	Fase	Periodo	Anno Monitoraggio	Matrice	Tratta	Nota Trasmissione ISPRA: n° prot.	Nota Trasmissione ISPRA: data	Inviata a:	Riscontro al Documento Cepav_Due: n° prot. E3/L-	Riscontro al Documento Cepav_Due: data	Approvazione OA: n° Prot. (uscita)	Approvazione OA: Data (uscita)	Note
187	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2022: Tratta Veneta (IV TRIMESTRE 2022). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE VIBRAZIONI	IT/PMA	CO	IV Trim	2022	VIB	VEN	0050978/2023	26/09/2023	OA	000952/23	20/02/2023	//	//	
188	Sintesi delle criticità residue riscontrate nei report di monitoraggio ambientale elaborati dal Consorzio Cepav due riferiti al periodo di monitoraggio conclusosi a fine 2022 del 05/10/2023	IT/PMA	CO	Anno	2022	VARIE	INTERA	0053415/2023	06/10/2023	OA - CEPVDUE	//	//	//	//	Criticità Residue IT/PMA - Cepav Risponde con DA52_2023
189	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2023: Tratta Lombarda: REPORT INOR10EE2PEMB00A8007A (I SEMESTRE 2023). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE SUOLO	IT/PMA	CO	I Sem	2023	SUO	LOM	0061862/2023	14/11/2023	OA	003985/23	07/08/2023	//	//	
190	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2023: Tratta Veneta: REPORT INOR11EE2PEMB10B7011A (I TRIMESTRE 2023), Tratta Lombarda: REPORT INOR10EE2PEMB00A7009A (I TRIMESTRE 2023). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE ACQUE SOTTERRANEE	IT/PMA	CO	I Trim	2023	ACQ-SOT	INTERA	0061825/2023	14/11/2023	OA	002518/23	15/05/2023	//	//	
191	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2023: Tratta Veneta: Report INOR11EE2PEMB10B5011A (I TRIMESTRE 2023), Tratta Lombarda: REPORT INOR11EE2PEMB10A5010A (I TRIMESTRE 2023). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE ACQUE SUPERFICIALI	IT/PMA	CO	I Trim	2023	ACQ-SUP	INTERA	0061825/2023	14/11/2023	OA	002518/23	15/05/2023	//	//	
192	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2023: Tratta Veneta: Report INOR11EE2PEMB10B1013A (I TRIMESTRE 2023). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE ATMOSFERA	IT/PMA	CO	I Trim	2023	ATM	VEN	0061825/2023	14/11/2023	OA	002518/23	15/05/2023	//	//	
193	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2023: Tratta Veneta: Report INOR11EE2PEMB10B2013A (I TRIMESTRE 2023). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE RUMORE	IT/PMA	CO	I Trim	2023	RUM	VEN	0061825/2023	14/11/2023	OA	002518/23	15/05/2023	//	//	
194	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2023: Tratta Veneta: Report INOR11EE2PEMB10B3012A (I TRIMESTRE 2023). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE VIBRAZIONI	IT/PMA	CO	I Trim	2023	VIB	VEN	0061825/2023	14/11/2023	OA	002518/23	15/05/2023	//	//	
195	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica schede di Monitoraggio anno 2023: Tratta Veneta: Schede di monitoraggio Fauna e Vegetazione (I TRIMESTRE 2023), Tratta Lombarda: Schede di monitoraggio Fauna e Vegetazione (I e II TRIMESTRE 2023),. Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE FAUNA E VEGETAZIONE - SCHEDE MONITORAGGIO	IT/PMA	CO	I Trim	2023	SC-VEG-FAU	INTERA	0061825/2023	14/11/2023	OA	002518/23 003985/23	15/05/2023 07/08/2023	//	//	Per la tratta Lombarda, sono riportate le analisi relative al secondo trimestre dell'annualità 2023 (Nota trasmissione prot. Prop. E3/L-003985/23 del 7/08/2023).
196	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2023: Tratta Veneta: REPORT INOR11EE2PEMB10B8008A (I SEMESTRE 2023). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE SUOLO	IT/PMA	CO	I Sem	2023	SUO	VEN	0066906/2023	12/12/2023	OA	003985/23	07/08/2023	//	//	
197	Osservazioni in riscontro alla nota dell'OA prot. OA. 0098U/2023 del 11/12/2023 (prot. ISPRA n. 0067686/2023 del 12/12/2023) "Modalità di gestione acque di spurgo prodotte nell'ambito dei monitoraggi delle acque sotterranee tramite l'uso di piezometri".	R_DA	CO	N.A.	N.A.	A. SPURGO	INTERA	0068833/2023	15/12/2023	OA	//	//	0104U.2023	19/12/2023	Nella nota di trasmissione/approvazione OA n° Prot. 0104U.2023 del 19/12/2023 si riporta erroneamente che il Nucleo Tecnico ha formulato delle richieste con la nota n. 67686/2023 del 12/12/2023 che in realtà è la nota n. 68833/2023 del 12/12/2023
198	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2023: Tratta Lombarda: Report INOR10EE2PEMB00A1009A (I TRIMESTRE 2023). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE ATMOSFERA	IT/PMA	CO	I Trim	2023	ATM	LOM	0068842/2023	15/12/2023	OA	003985/23	07/08/2023	//	//	
199	Piano Di Monitoraggio Ambientale. Verifica degli esiti dei Monitoraggi anno 2023: Tratta Lombarda: Report INOR10EE2PEMB00A3009A (I TRIMESTRE 2023). Istruttoria Tecnica - Fase Corso d'opera - COMPONENTE VIBRAZIONI	IT/PMA	CO	I Trim	2023	VIB	LOM	0068842/2023	15/12/2023	OA	003985/23	07/08/2023	//	//	